Obracecí polonesené pluhy


ArcoAgro 140
Ps40
4+1+1



Servisní katalog náhradních dílů 2018


aktualizace: 01

Hušťénovice 402, 687 03, Czech Republic Tel: +420572/585470, Fax: +420/572586083, E-mail: sukov@sukov.cz, www.sukov.cz




687 03 Hušťénovice 402, Czech Republic Tel: +420572/585470, Fax: +420/572586083, E-mail: sukov@sukov.cz, www.sukov.cz

Přetáčení




Hušťénovice 402, 687 03, Czech Republic Tel: +420572/585470, Fax: +420/572586083, E-mail: sukov@sukov.cz, www.sukov.cz

Rameno přetáčení




Hušťénovice 402, 687 03, Czech Republic Tel: +420572/585470, Fax: +420/572586083, E-mail: sukov@sukov.cz, www.sukov.cz

Sestava rámů




Hustěnovice 402, 687 03, Czech Republic Tel: +420572/585470, Fax: +420/572586083, E-mail: sukov@sukov.cz, www.sukov.cz


Přetáčecí kolo




Hušťěnovice 402, 687 03, Czech Republic Tel: +420572/585470, Fax: +420/572586083, E-mail: sukov@sukov.cz, www.sukov.cz



Hustěnovice 328, 687 03, Czech Republic Tel: +420572/585470, Fax: +420/572586083, E-mail: sukov@sukov.cz, www.sukov.cz




Huštěnovice 402, 687 03, Czech Republic Tel: +420572/585470, Fax: +420/572586083, E-mail: sukov@sukov.cz, www.sukov.cz



Huštěnovice 402, 687 03, Czech Republic Tel: +420572/585470, Fax: +420/572586083, E-mail: sukov@sukov.cz, www.sukov.cz

Kotoučové krojidlo



Huštěnovice 402, 687 03, Czech Republic Tel: +420572/585470, Fax: +420/572586083, E-mail: sukov@sukov.cz, www.sukov.cz